# Nota de Prensa N° 158

**Fecha de Publicación: 16/09/2026 07:00 a.m.**

drem.regioncajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/12626



# DREM CAJAMARCA SUPERVISA REMEDIACIÓN DE PASIVO AMBIENTAL EN HUALGAYOC

*Inspección en el sector La Cuadratura permitió verificar los avances en la recuperación del área afectada por el pasivo ambiental de la exminera La Pastora.*

*Por: Oficina de Administración*

En el sector La Cuadratura, distrito de Hualgayoc, la Dirección Regional de Energía y Minas Cajamarca, en coordinación con Activos Mineros S.A.C., realizó una inspección al pasivo ambiental generado por las actividades de la exminera La Pastora, con el objetivo de verificar las condiciones actuales del área y los trabajos de remediación que se vienen ejecutando.

Durante la intervención se constató la existencia del pasivo ambiental y se verificó que se vienen desarrollando acciones orientadas a la recuperación y manejo del área afectada. Los trabajos de remediación se encuentran actualmente en ejecución.

De acuerdo con lo observado durante la inspección, el pasivo ambiental aún no ha sido remediado en su totalidad, por lo que corresponde continuar con el seguimiento de las medidas implementadas, verificando su cumplimiento, eficacia y culminación, de acuerdo con las obligaciones ambientales aplicables.

Es por ello que de la DREM, continuamos trabajando, en el marco de nuestras competencias, mediante acciones de supervisión, fiscalización y seguimiento de las actividades relacionadas con la gestión de pasivos ambientales, contribuyendo a que las áreas intervenidas sean adecuadamente recuperadas y se reduzcan los impactos sobre el ambiente.

El compromiso es continuar vigilando el cumplimiento de las obligaciones ambientales y acompañando los procesos que permitan avanzar hacia la recuperación de las áreas afectadas en nuestra región.



Copyright © 2026 Dirección Regional de Energía y minas

Diseñado y Programado por Dirección Regional de Transformación Digital