



DREM PARTICIPA DE INSPECCIÓN DE DESLIZAMIENTO EN OTUZCO - BAÑOS DEL INCA

. En la inspección también estuvieron presentes diferentes autoridades y la población

Por: Oficina de Administración

El día miércoles 23 de agosto, representante de la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca, Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, y especialistas en movimientos en masa de INGEMMET, participaron de una inspección del deslizamiento ocurrido en el centro poblado de Otuzco, Baños del Inca, con el fin de investigar el suceso y salvaguardar la salud de la población afectada por este fenómeno natural.

Son alrededor de 15 familias afectadas que requieren prioridad en las labores de salvaguardar su integridad ya que el deslizamiento está activo; sus viviendas y terrenos vienen presentando grietas. Asimismo, solicitaron el apoyo de las diferentes autoridades competentes, antes de incrementarse el número de damnificados.

Durante la inspección, en presencia de los pobladores y autoridades, se realizaron acciones como: la constatación de grietas en viviendas y campos de cultivo, estado de canales de riego (los cuales presentan agrietamientos que favorecen la infiltración de agua principalmente en el canal que se encuentra en la parte alta de la zona del deslizamiento), y afectación de viviendas por humedad (las cuales se ubican en la zona activa del deslizamiento).

Finalmente, se informó a la población sobre el estado de sus terrenos, las acciones de cuidados a tener en cuenta y reconocer las zonas de evacuación. Mientras tanto, las autoridades seguirán pendientes a tal hecho trabajando de manera articulada por el bienestar de la población.



DATO: Posterior a esta inspección, el Gobernador Regional de Cajamarca ha tomado acciones visitando la zona junto a especialistas de INGENMET, manteniendo constante comunicación con la población afectada.

Cajamarca, 29 de agosto de 2023